

HRÚBKY ČIAR

Sú normalizované.

typ čiary	hrúbka v mm		použitie
• tenká čiara	0,25	0,35	strojárstvo a elektrotechnika
• hrubá čiara	0,5	0,7	strojárstvo a elektrotechnika
• veľmi hrubá čiara	1,0	1,4	len v stavebníctve

Pozn.: ak sa volí tenká čiara 0,25 , potom sa má voliť hrubá čiara 0,5.

Otázky na opakovanie:

1. Akou čiarou sa kreslia čiary ohybu?
2. Načo sa používa hrubá čiara?
3. Akou čiarou sa kreslia osi súmernosti?
4. Akou čiarou sa kreslia kótovacie čary a šrafovanie?
5. Načo sa používa tenká čiarkovaná čiara?