


Kótovanie od spoločnej základne

Použitie: Tento typ kótovania sa používa vtedy, ak sa niekoľko kót toho istého smeru vzťahuje na spoločný začiatok. Používa sa vtedy, ak je dôležitá vysoká presnosť pri výrobe súčiastok.

Zásady kótovania od spoločnej základne:

- mimo súčiastku sa umiestňuje niekoľko samostatných kótovacích čiar, ktoré majú spoločný začiatok a sú navzájom rovnobežné



Kombinované kótovanie

Použitie: Tento typ kótovania sa používa vtedy, ak je to potrebné z funkčného hľadiska. Vzniká kombináciou oboch predchádzajúcich typov.

